




# ZACHARIAS

Zacharias Anlagen-, Fahrzeug- und Industrietechnik

## Montage von Schraubhülsen-Einbindungen

## Assembly Instructions Ferrule Type


1




Als Voraussetzung für eine betriebssichere Montage muss der äußere Durchmesser des Schlauches dem umseitigen "OD" - Maß entsprechen. Maximale Toleranz  $\pm 0,5$  mm

*Before assembly please check whether the outer diameter of the hose conforms with the "OD" measure listed overleaf. Maximum tolerance for safe assembly  $\pm 0,5$  mm*


2




3




4




5



6




7



Nach Montage des Stützens prüfen, ob das Schlauchende noch im Kontrollfenster zu sehen ist.

*After assembly of the hose tail please check whether you can see the end of hose through the control opening*

8



Für die Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit ist der Armierer verantwortlich

*The assembler is responsible for the testing of the electrical conductivity of the hose line*